

パイラー 特定自主検査表

標章 No 0984960 号 5-160

型式	AT90		管理番号	#2		使用者住所 及び 使用者名称	有限会社 精光重機 埼玉県三郷市上口837-9	
能力	90TON		製造番号	117		検査業者登録番号	埼玉162号	
検査年月日	2023年7月21日		アワメータ	3178hr		検査業者 住所・名称 検査者名	埼玉県三郷市上口837-2 有限会社 精光重機 伊藤 達也	
検査場所	埼玉県三郷市上口837番地2							
区分	No	検査箇所	検査内容	結果	備考			
油圧ユニット	1	作動油・燃料	油量、汚れ	⊗				
	2	燃料フィルター・油水分離器フィルター	汚れ、目詰まり	✓				
	3	エンジンオイル・オイルフィルター	油量、汚れ	✓				
	4	ギャボックスオイル・オイルフィルター	油量、汚れ	✓				
	5	冷却水	水量	✓				
	6	エアークリーナー	汚れ、目詰まり	✓				
	7	ファンベルト	緩みの有無、調整	✓				
	8	バッテリー	液量、充電状態	✓				
	9	油圧ポンプ・ギャボックス	異音、発熱の有無	✓				
	10	エンジン・発電機	作動、異音、発熱の有無	✓				
	11	充電ランプ	充電状態	✓				
	12	油圧ユニット内部	油漏れ	✓				
	13	油圧ユニット吊りワイヤー	損傷、摩耗、変形	✓				
機械本体	14	本体吊りワイヤー	損傷、摩耗、変形	✓				
	15	各ボルト、ナット	脱落、緩み	✓				
	16	各摺動面のグリスアップ	グリス量	⊗				
	17	チャック上下	作動	✓				
	18	チャック回転	作動	✓				
	19	チャック開閉	作動、圧力低下の有無	✓				
	20	クランプ左右	作動	✓				
	21	クランプ開閉	作動、圧力低下の有無	✓				
	22	マスト前後	作動	✓				
	23	マスト旋回	作動	✓				
	24	サドル、スライドフレーム、チャック	損傷の有無	✓				
	25	本体内部	油漏れ	✓				
その他	26	ラジコン	作動	✓				
	27	ラジコン充電器、バッテリー	充電状態	✓				
	28	ADシステム	作動	✓				
	29	二次ケーブル	損傷、断線の有無	✓				
	30	油圧ホース、カブラー	損傷、油漏れ	✓				
	31	走行装置	作動、非常停止装置	✓				

(補修の記録)

No	補修箇所	補修の方法と部品の取替え状況等
1	作動油	補充
16	各摺動面	グリスアップ

(記号)

良好	要修理	修理済	該当なし
レ	×	⊗	—

(その他定期実施項目)

- エンジンオイル交換(250hごと)
- ギャオイル交換(250hごと)
- 燃料フィルター交換(500hごと)