

パイラー 特定自主検査表

標章 No 03 83 977 号 7-177

型式	AT90	管理番号	4	使用者住所 及び 使用者名称	有限会社 精光重機 埼玉県三郷市上口837-2
能力	90 TON	製造番号	199	検査業者登録番号	
検査年月日	2025年9月10日	アワメータ	574 hr	検査業者住所・名称 検査者名	埼玉162号 埼玉県三郷市上口837-2 有限会社 精光重機 伊藤 達也
検査場所	埼玉県三郷市上口837番地2				
区分	No	検査箇所	検査内容	結果	備考
油圧ユニット	1	作動油・燃料	油量、汚れ	✓	
	2	燃料フィルター・油水分離器フィルター	汚れ、目詰まり	✓	
	3	エンジンオイル・オイルフィルター	油量、汚れ	✓	
	4	ギャボックスオイル・オイルフィルター	油量、汚れ	✓	
	5	冷却水	水量	✓	
	6	エアークリーナー	汚れ、目詰まり	✓	
	7	ファンベルト	緩みの有無、調整	✓	
	8	バッテリー	液量、充電状態	✓	
	9	油圧ポンプ・ギャボックス	異音、発熱の有無	✓	
	10	エンジン・発電機	作動、異音、発熱の有無	✓	
	11	充電ランプ	充電状態	✓	
	12	油圧ユニット内部	油漏れ	✓	
	13	油圧ユニット吊りワイヤー	損傷、摩耗、変形	✓	
機械本体	14	本体吊りワイヤー	損傷、摩耗、変形	✓	
	15	各ボルト、ナット	脱落、緩み	✓	
	16	各摺動面のグリスアップ	グリス量	⊗	グリス量不足
	17	チャック上下	作動	✓	
	18	チャック回転	作動	✓	
	19	チャック開閉	作動、圧力低下の有無	✓	
	20	クランプ左右	作動	✓	
	21	クランプ開閉	作動、圧力低下の有無	✓	
	22	マスト前後	作動	✓	
	23	マスト旋回	作動	✓	
	24	サドル、スライドフレーム、チャック	損傷の有無	✓	
	25	本体内部	油漏れ	✓	
その他	26	ラジコン	作動	✓	
	27	ラジコン充電器、バッテリー	充電状態	✓	
	28	ADシステム	作動	✓	
	29	二次ケーブル	損傷、断線の有無	✓	
	30	油圧ホース、カプラー	損傷、油漏れ	⊗	
	31	走行装置	作動、非常停止装置	✓	



(補修の記録)

(記号)

No	補修箇所	補修の方法と部品の取替え状況等
30	Xインホース	全換

良好	要修理	修理済	該当なし
し	×	⊗	—

(その他定期実施項目)

- エンジンオイル交換(250hごと)
- ギャオイル交換(250hごと)
- 燃料フィルター交換(500hごと)