

パイラー 特定自主検査表

標章 No 0283887 号 7-087

型式	STP30		管理番号	—		使用者住所 及び 使用者名称	有限会社 精光重機 埼玉県三郷市上口837-2	
能力	30 TON		製造番号	023		検査業者登録番号	埼玉162号	
検査年月日	2025年4月25日		アワメータ	4826 hr		検査業者住所・名称 検査者名	埼玉県三郷市上口837-2 有限会社 精光重機 伊藤 達也	
検査場所	埼玉県三郷市上口837番地2							
区分	No	検査箇所		検査内容		結果	備考	
油圧ユニット	1	作動油・燃料		油量、汚れ		✓		
	2	燃料フィルター・油水分離器フィルター		汚れ、目詰まり		✓		
	3	エンジンオイル・オイルフィルター		油量、汚れ		✓		
	4	ギャボックスオイル・オイルフィルター		油量、汚れ		—		
	5	冷却水		水量		✓		
	6	エアークリーナー		汚れ、目詰まり		✓		
	7	ファンベルト		緩みの有無、調整		✓		
	8	バッテリー		液量、充電状態		✓		
	9	油圧ポンプ・ギャボックス		異音、発熱の有無		✓		
	10	エンジン・発電機		作動、異音、発熱の有無		✓		
	11	充電ランプ		充電状態		✓		
	12	油圧ユニット内部		油漏れ		✓		
	13	油圧ユニット吊りワイヤー		損傷、摩耗、変形		✓		
機械本体	14	本体吊りワイヤー		損傷、摩耗、変形		✓		
	15	各ボルト、ナット		脱落、緩み		✓		
	16	各搭動面のグリスアップ		グリス量		✓		
	17	チャック上下		作動		✓		
	18	チャック回転		作動		✓		
	19	チャック開閉		作動、圧力低下の有無		⊗		
	20	クランプ左右		作動		✓		
	21	クランプ開閉		作動、圧力低下の有無		✓		
	22	マスト前後		作動		✓		
	23	マスト旋回		作動		✓		
	24	サドル、スライドフレーム、チャック		損傷の有無		✓		
	25	本体内部		油漏れ		✓		
その他	26	ラジコン		作動		✓		
	27	ラジコン充電器、バッテリー		充電状態		✓		
	28	ADシステム		作動		✓		
	29	二次ケーブル		損傷、断線の有無		✓		
	30	油圧ホース、カプラー		損傷、油漏れ		✓		
	31	走行装置		作動、非常停止装置		✓		

(補修の記録)

No	補修箇所	補修の方法と部品の取替え状況等
19	チャック用物	シリンダーOH

(記号)

良好	要修理	修理済	該当なし
レ	×	⊗	—

(その他定期実施項目)

- エンジンオイル交換(250hごと)
- ギャオイル交換(250hごと)
- 燃料フィルター交換(500hごと)