8-020

移動式クレーン　（標準クローラークレーン）

年　次	型　式	CCH2000-6	会社名	有限会社 精光重機	検査年月日	令和 8 年 3 月 30 日
	製造番号	201084	所在地	埼玉県三郷市上口837-2	検査会社名	有限会社 精光重機
	稼働時間	3644 Hr	管理者名	木村　敏	認定番号	B10565
定期自主検査表	実施場所	千葉県香取市佐原、現場内			認定資格者名	木村　敏
	特記事項	ステッカーNO. A0147856				

箇所	検査項目	検査結果 良	検査結果 否	措置
下部走行体	1. シューの弛み・摩耗・破損・脱落	レ		
	2. 上下ローラ・タンブラ油洩れ・摩耗	レ		
	3. ロワフレーム変形・亀裂	レ		
	4. 駆動装置・油量・油洩れ・油汚れ・異音	レ		
	5. 配管・ホース油洩れ・損傷・取付状態	レ		
	6. 走行ブレーキ作動状態	レ		
	7. 走行フレーム損傷・ガタ・張出し状態	レ		
	8. 油圧機器の作動状態（モーター・バルブ）	レ		
	9. 取付ボルト・ナットの弛み・脱落	レ		
上部旋回体及び油圧装置	1. 旋回フレーム亀裂・変形・損傷	レ		
	2. クラッチ・ブレーキの間隙・作動状態	ー	ー	ー
	3. クラッチ・ブレーキライニングの摩耗・油の付着・損傷	ー	ー	ー
	4. クラッチ・ブレーキハウジング・ドラムの亀裂・損傷	レ		
	5. 操作レバー・ペダルの作動・遊び・弛み・操作力	レ		
	6. 旋回ベアリングの異音・ガタ・作動状態	レ		
	7. 旋回ベアリング取付ボルト弛み・折損	レ		
	8. 旋回モーター・ブレーキ・旋回減速機の作動状態	レ		
	9. 各巻上モーター・減速機の作動状態	レ		
	10. 各バルブの作動状態	レ		
	11. ポンプ・モーター・バルブ油洩れ・損傷	レ		
	12. 作動油タンク亀裂・損傷・油洩れ	レ		
	13. 各作動油フィルタエレメントの汚れ・損傷	レ		
	14. 各作動油の油量・洩れ・汚れ・異物混入	レ		
	15. 各配管・ホースの油洩れ・損傷・取付状態	レ		
	16. 燃料タンクの洩れ・損傷	レ		
	17. 各カバー・キャブの変形・損傷・亀裂	レ		
	18. 取付ボルト・ナットの弛み・脱落	レ		
	19. 各部の給油脂状態	レ		
	21. 作動油の汚染状態	レ		
作業装置	1. ブーム・補ジブの亀裂・変形・損傷・錆	レ		
	2. ブーム・補ジブ等の取付状態	レ		
	3. 各ピン・ブッシュの摩耗・損傷・錆	レ		
	4. イコライザー・Aフレーム変形・亀裂	レ		
	5. ワイヤーロープ摩耗・キンク・素線切れ端末状態・長さ・仕様	レ		
	6. ドラム・シーブの摩耗・亀裂・損傷	レ		
	7. フックの摩耗・亀裂・回転状態	レ		
	8. 取付ボルト・ナット・ジョイントピン等の弛み・脱落・摩耗・損傷	レ		
	9. 各部の操作状態	レ		
	10. 各部の給油脂状態	レ		
	11. 配線接続部の弛み・損傷・取付状態	レ		
	12. グラブバケット,リフマグの摩耗・亀裂・損傷	ー	ー	ー

箇所	検査項目	検査結果 良	検査結果 否	措置
エンジン関係	1. 始動性・排気色・異音	レ		
	2. オイルの量・汚れ・フィルター目詰まり	レ		
	3. 燃料フィルターの汚れ・目詰まり・水抜	レ		
	4. エアクリーナーの汚れ		レ	C
	5. ラジェーター・オイルクーラー汚れ・目詰まり・損傷・洩れ	レ		
	6. Vベルトの弛み・損傷		レ	A
	7. 各部の水・油・燃料の洩れ	レ		
	8. 排気管・マフラー取付部の弛み・損傷	レ		
	9. 冷却水の量	レ		
	10. ウォーターポンプの給油	レ		
	11. ターボチャジャーの異音・回転状態	レ		
	12. バッテリー液量・比重・ターミナルの弛み・腐食	レ		
	13. 回転数（無負荷最高回転時）	レ		
	14. 取付ボルト・ナットの弛み・脱落	レ		
安全装置・その他	1. モーメントリミッターの作動状態	レ		
	2. 角度計・過重検出部の作動状態・損傷	レ		
	3. フック過巻防止装置の作動状態・損傷	レ		
	4. ブーム過巻防止装置の作動状態・損傷	レ		
	5. ブーム転倒防止装置の適正寸法確保	レ		
	6. ロープ外れ止の作用・変形・摩耗・損傷	レ		
	7. 各ガードの取付状態・損傷	レ		
	8. ドラム・旋回・ロック装置の作動状態	レ		
	9. 各計器・スイッチ・パイロットランプの作動状態	レ		
	10. ホーン・灯火・ワイパ等の作動状態	レ		
	11. 各部の給油状態	レ		
	12. 各注意・取扱銘板・計器盤の文字損傷	レ		
	13. 電気配線接続部の弛み・短絡・損傷	レ		

荷重試験

ブーム長	角度	作業半径	荷重	検査結果
m	度	m	t	
m	度	m	t	
m	度	m	t	

検査完了証明

上記の通り、年次定期自主検査を完了したことを証明する。

令和 8 年 3 月 30 日

会社名: 有限会社 精光重機

管理者名: 畑本竜一 印

整備メモ

・エアークリーナー清掃
・ローラーベルト調整